



| | |
|--------------------------|-----------------|
| Yacht-ID: | 14832 |
| Yacht-Art: | Segelyacht |
| Marina: | Marina Neuhof |
| Kojen: | 8 |
| Anzahl Naßzellen: | 2 |
| Breite: | 3.96 m |
| Maschine: | 57,37 kW /78 PS |
| Segel: | Rollgroß |
| Wasser: | 470 l |
| Erstwasserung: | 1991 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Hersteller: | Bavaria |
| Yacht-Typ: | Bavaria 430 |
| Yachtname: | Sunny |
| Kabinen: | 4 |
| Länge ü. a.: | 13.38 m |
| Gewicht: | 9.80 t |
| Tiefgang: | 1.80 m |
| Segelfläche: | 92.00 m ² |
| Kraftstoff: | 146 l |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Übernahme: | Samstag ab 09.00 |
| Rückgabe: | Freitag bis 16:00 Uhr |
| Versicherung: | inkl. Haftpflicht und Kasko |
| Kaution: | 750 € |

Die Charterpreise und mögliche Extras entnehmen Sie bitte der Internetseite:

<https://www.pc-ostsee.de/de/node/14832>

Sicherheit: Ankerball Automatikwesten Bootsmannstuhl Bordapotheke Elektrische Lenzpumpe Erste-Hilfe-Kasten Feuerlöscher Handlenzpumpe Lifebelts Nebelhorn Notpinne Notsignale Radarreflektor Rettungsmittel lt. Vorschrift Rettungsring Taschenlampe UKW-Funk mit DSC

Segel: Rollgenua Rollgroß Sturmfock

Navigation: Autopilot Barometer Borduhr Echolot Fernglas Hafenhandbuch Handpeilkompass Log Plotter im Cockpit Seekarten Steuerkompass Verklücker

an Deck: Anker mit Kette Badeleiter Badeplattform Bootshaken Buganker Bugstrahlruder Cockpit-Tisch elektrische Ankerwisch Fender Festmacher Radsteuerung Seereling Sprayhood Teak im Cockpit Wasserschlauch Winschen Zweitanker

unter Deck: 2 Nasszellen Backofen Bordwerkzeug Druckwasserpumpe Dusche Gasherd 2-flammig Geschirr komplett Heizung (Diesel) Kühlbox Kühlschrank Landanschluss 230V Radio Radio (CD) Spüle Warmwasser

Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten - Abbildungen ähnlich dem Original.

Dieses Datenblatt ist NICHT Vertragsbestandteil - Zugesagte Eigenschaften müssen im Vertrag schriftlich geregelt werden!

Die Bavaria 430 hat im Jahr 2008 einen neuen Motor bekommen.

In den Wohn- und Schlafbereichen wurden die Kunstleder- und textilen Verkleidungen 2013 erneuert.

Neues Teakdeck und neue Teak-Scheuerleiste 2014.

Neu Kojen-Polsterung 2014.

Wartung und Vercharterung durch Bootsbaumeister.

Der Hafen in Lauterbach auf Rügen darf mit dieser Yacht nicht angesteuert werden (Untiefen in dem Bereich)!